

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАМЧАТСКАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»**

(КГОБУ «Камчатская школа-интернат
для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»)
проспект 50 лет Октября, д. 13 «Б»,
г. Петропавловск-Камчатский, 683024
Тел. (факс) (415-2) 23-12-52, 23-13-62, 23-31-39
ИНН4100010465 / КПП 410101001
эл. почта: 5013b@mail.ru
№б/№ от 05.10.2020

от _____

ВрИО начальника

отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по г.
Петропавловску-Камчатскому
майору внутренней службы
Шендрик К.Л.

Отчет

О проведенных мероприятиях по
предписанию № 68/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы Журов Глеб
Глебович,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

30.10.2020

№ Предпри сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. <u>68/1/1</u>	Привести в соответствие требованиям инструкции о мерах пожарной безопасности	п. 393 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	Разработаны и утверждены приказом №170/4 от 26.04.2021г. Инструкции по мерам противопожарной безопасности и Программы противопожарных инструктажей
2. <u>68/1/1</u>	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, а именно знаки "Ручной извещатель" возле каждого извещателя установленного на объекте	п. 36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	Знаки «Ручной извещатель» приобретены и установлены возле каждого извещателя на объекте
3. <u>68/1/1</u>	Установить аварийное освещение на путях эвакуации в помещениях без естественного освещения.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	Заказана проектная документация (изготавливается)

<p>4. 68/1/1</p>	<p>В помещении категории ВЗ (прачечная, кастилянная, библиотека) установить обжимные муфты из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.</p>	<p>ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты объектов огнестойкости защиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.</p>	<p>01.04.2022</p>	
<p>5. 68/1Z1</p>	<p>Помещения категории ВЗ (прачечная, кастилянная) выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI-45. (оконные проемы выходящие в коридор).</p>	<p>ч. 1 ст. 88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1., п. 5.1.2, п. 5.2.4 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям". Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>	<p>01.04.2022</p>	<p>Собрали коммерческие предложения</p>

6. <u>68/1/1</u>	Пищеблок выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI-45 (имеется остекление выходящие в коридор).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям"	01.04.2022	Собрали коммерческие предложения
7. <u>68/1/1</u>	В помещении пищеблока предел огнестойкости дверного проема, выполнить в соответствии установленных требований не менее (EI-30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".	01.04.2022	Собрали коммерческие предложения
8. <u>68/1/1</u>	В помещении пищеблока предел огнестойкости оконного проема для выдачи пищи, выполнить в соответствии установленных требований не менее (EI-30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.04.2022	

9. <u>68/1/1</u>	Помещения: тамбур пищеблока; моечная в группе "Солнышко"; водительская оборудовать системой АУПС	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности"	01.04.2022	Помещения: тамбур пищеблока; моечная в группе "Солнышко"; оборудовали системой АУПС
10. <u>68/1/1</u>	В помещении тамбур пищеблока исключить размещение различных изделий, предметов, препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 б) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	Предметы, препятствующие безопасной эвакуации убраны
11. <u>68/1/1</u>	В помещении пищеблока установить обжимные муфты из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	01.04.2022	

12. <u>68/1/1</u>	В спортивном классе установить защитные конструкции для пожарных извещателей	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 свода правил "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты.	01.04.2022	Защитные конструкции установлены
13. <u>68/1/1</u>	В спортивном классе установить колпак (рассеиватель), предусмотренный конструкцией светильника	п. 35 в) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	Установлен в ходе проверки
14. <u>68/1/1</u>	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации установить по направлению выхода из здания (коридор пищеблока - дверь на правую лестницу; дверь из группы "Солнышко" - в коридор)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2022	
15. <u>68/1/1</u>	На путях эвакуации из помещений раздевалка в тамбур ведущий непосредственно наружу группы: "Солнышко", №35 ковер надежно закрепить к полу.	п. 31 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022	Ковер убран с путей эвакуации

16. <u>68/1/1</u>	Установить световые оповещатели "Выход" (из коридора группы "Солнышко" - выход в коридор ведущий на лестницу; из коридора где расположен физиокабинет - выход в актовый зал).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 "СП 3.13.130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".	01.04.2022	Оповещатели установлены
17. <u>68/1/1</u>	Лестницы 3-го типа расположенные вблизи к оконным проемам на первом этаже, установить на расстоянии не менее 1 м. до оконных проемов или оконные проемы выполнять с пределом огнестойкости не менее EIW 30	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 свода правил СП 1.13.130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2022	Закладка оконного проема включена в локальную смету. Исполнение лето 2021год.
18. <u>68/1/1</u>	На путях эвакуации из помещения - спальня девочек ковер надежно закрепить к полу.	п. 31 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022	Ковер убран с путей эвакуации

19. <u>68/1/1</u>	В помещении категории В2 (кладовая) установить обжимные муфты из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	01.04.2022	
20. <u>68/1/1</u>	В актовом зале исключить применение материалов для отделки стен, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, (панели МДФ)	ч. 16 ст. 134, таблица 29 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	Стена из панелей МДФ разобрана
21. <u>68/1/1</u>	В помещениях категории В3 (библиотека) установить противопожарные клапана или иные приспособлений, обеспечивающие перекрытие воздуховодов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53301 2013 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.	01.04.2022	

22. <u>68/1/1</u>	На объекте защиты в коридоре левого крыла, высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, выполнить не менее 2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2022	
23. <u>68/1/1</u>	Обеспечить АУПС информирование персонала об отсутствии питания на радиорасширителях охранно-пожарных (РРОП 2) АПС "Стрелец"	ст. 4, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	Информирование персонала налажено

«18»мая 2021 года



И.О. Подписано Опрятова О.С.